

Reparaturen

Explosionszeichnungen:

<https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/>

Klimakasten:

- <https://schlagzeilenkaefer.blogspot.com/2016/08/wir-revidieren-einen-klimakasten-teil-1.html>
- <https://www.passat35i.de/threads/93791-Heizungsklappen-lösen-sich-auf/page8>
- <https://www.volkswagen-classic-parts.de/verdampfer-24c020.html>

ToDo:

- CAN Abdeckung: <https://www.volkswagen-classic-parts.de/blende-01673b.html>
- Blinker Schalter: <https://www.ebay.de/itm/Febi-Bilstein-Blinkerschalter-17062-fur-VW/154313079756?fits=Model%3APassat&epid=16007491613&hash=item23edc6bbcc:g:Vf4AAOSwn4hfBw3J>
- Wischerschalter: 1H6 953 503 AB | 535 953 519 B 01C
- C-Säule Abdeckung über Kofferraum
- **Rost**
 - Unterboden Schweller Fahrer - und Beifahrerseite
 - Fahrertür
 - Kotflügel links
 - Kofferraumdeckel
- **Ausbeulen oder tauschen**
 - Stoßstange hinten
 - Kofferraumdeckel
- **Klimaanlage**
 - Climatronic (Kein CAN-BUS) Fehlercodes
 - 3224 -> Druckschalter, eventuell zuwenig Kühlmittel
 - 4123 -> Stellmotor Zentralklappe
 - Klappen des Klimakastens

https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/de_de/part/3A5807301N%20GRU?epis=147&ct=2&vin=WVWZZZ3AZSE080678

https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/de_de/part/357853217%20%20GRU?epis=147&ct=2&vin=WVWZZZ3AZSE080678

Abdeckung Spiegel innen: 3A0837994B

https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/de_de/part/3A0853687K%20Z10?ct=3&q=3A0853687K

https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/de_de/part/3A5853630D%20739?ct=3&q=3A5853630D

https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/de_de/part/357867501%20%206YW?epis=147&c=195723&ct=2&vin=WVWZZZ3AZSE080678

Antenne: [3A0 035 505 C](#) und [3A0 051 849](#)

[Unterbodenschutz](#)

Revision #22

Created 2021-02-04 13:14:33 UTC by Andreas Hirschauer

Updated 2021-09-16 19:16:51 UTC by Andreas Hirschauer